


# 省エネ・地球温暖化 防止に繋がる "作業改善"



生産効率化:品質道場

若手・リーダー社員をターゲットとし、
TPS/IE手法を学ぶことで改善力を高め、各工程の 『あるべき姿』を目指す!

#### 品質第一の合理化手法





#### IE手法稽古



#### 各部門へ展開

KIYOKAWA PLAFING NOUSTRY

#### 生産効率化 自部署の問題点を改善し、提案用紙を提出 区分 優先度 テーマ名 A: 特級 | 審查結果 作成日 負傷リスク 予防•改善用紙 FE-SEM観察前サンプル置き場の変更によB:1級 改善 合理 2017年3月16日 В る歩行ムダ削減 C:2級 |き起こす状況(潜在的なもの)の原因を取り除くこと ・改善: 既に引き起こってしまった問題(顕在的なもの)の原因を取り除くこと 着眼 h期 405S・3T 5安全衛生 6環境 負傷リスク、優先度 区分で安全を選択した場合のみ入力してください 前 改善後 ≪点線≫ 歩行のムダ 確認)→③研磨後サンプル置き場(CP横) ①CP研磨終了後→②顕微鏡(研磨仕上がり確認)→ ③ 研磨後サンプル置き場 (FE-SEM) → ④次の作業確認 (PC) ≪実線≫ ①次の作業確認(PC)→②サンプル取りに行く→③FE-SEM観察 ①次の作業確認(PC)→②FE-SEM観察 【改善後】2月CP研磨数 82回 【改善前】2月CP研磨数 82回 (3+25)歩数×82=2296歩 蓋付き透明容器を設置 (25+49)歩数×82=6068歩 (2+17)秒×82=1558秒 (17+33)秒×82=4100秒 デ シ デシ 顕微鏡 FIB FE-SEM SEM FE-SEM 備品 備品 備品 25歩 CP 3歩 CP 研磨機 17秒 研磨機 2秒 CP 25歩 CP 49歩 17秒 33秒 I 7 ] I 7 6068歩-2296歩=3772歩 作業台 洗 洗 作業台 作業台 PC PC 4100秒-1558秒=2542秒 出入口 合理化 CO2換算早見表参照 合理化 CO2換算早見表参照 4100 6.56 1558 2.4928 CO2算出 CO2質出 0.0016 ◆問題点·課題 ◆対策の特徴 ◆実施日 ◆合理化効果(時間) CP備品置き場の引き出しに、測定前後でのサンプル置き場があるため、何回も歩かなければ b 歩行のムダ削減 2017年3月16日 2.542 秒/月 いけない。 2542秒(約40分)の作業時間確保 ◆投資 ◆CO2削減効果(kg) また、CPサンプルは、とても小さいサンプルになっているため、接触や水滴等に弱いため、蓋 kg/月 つきで保管が望ましい 材料: 上記の計昇人刀 金額: ◆波及効果 ◆活動部門 ◆結果(必ず2項目以上は記入してください) ◆名前(提案者) 社会のよろこび 時間短縮によりCO2削減に貢献 品質保証部 ◆サークル名・プロジェクト名 お客様のよろこび |社員のよろこび |測定しなければいけないサンプルが一目でわかり、置き場が近くて楽!



#### 生産効率化 自部署の問題点を改善し、提案用紙を提出

### 着眼 仮置きムダ

作成日	気づきから	問題点	負傷リスク 優先度		テーマ名	A:特級	審査結			
2018年4月9日	L	作業			製品仮置き作業の排除	B:1級 C:2級	С			
S、省エネ、安全、衛生	支術	負傷リスク	7、優先度	問題点で『安全』を選択した場合のみ入力してください						
i点·課題含む)			改善後(対策の特徴、波及効果含む)							



①検査室から治具詰めした製品を台車で運搬する。



②治具詰めした製品を台車から降 めっき前製品専用置場仮置きする。



③専用置場から製品をハンドリング で前処理工程のクリーナーに投入 する。

バッチアップをしてから、製品の 重量が9Kg近くあり、ハンドリングで 運搬するのは重たい。

置きするのが

#### 仮置き







治具詰めした製品を台車に乗せている状態で前処理工程のクリーナーに投入する。 バランサーで製品を持ち上げる為、重量は53%DOWN。

専用置場の仮置きを無くし、無駄を無くした。

合理化	1762		CO2換算早見表参照 12.93308			合理化	n		n		効	13	
CO2算出	1702	孙/日	× 0.00734	12.00000	kg/日	I CO2算出	U	孙/日	U	kg/日	果	10	kg/日

◆活動部門

◆名前(提案者)

◆よろこび(社会、お客様、社員)

第二製造部(基板)


仮置きの無駄を排除した事で無駄な運搬が無くなった。 バッチアップし、重たい製品は女性でも作業がやりやすくなった。




#### 生産効率化:3T(定品·定量·定位置)活動

社外セミナー


# 本物の5S



社内セミナー開催



各部門での出張教育



品質委員会で取り組み 3 T活動

#### 5 Sの定義

単なる職場の 美化活動

## 整理

必要なものと<mark>不要なものを明確</mark>にし、不要なものは捨てる。

# 整頓

必要なものを、必要な時に、 誰でも使えるようにする。

# 清掃

点検<mark>こより<mark>異常を</mark>誰でもすぐに <mark>発見</mark>できるようにする。</mark>

# 清潔

3 Sを継続できる仕組みを作り、 職場を正常状態に維持する。

# 躾

ルールを守り、自主自律的に5S を推進できる人材を育成する。

#### 各部門へ展開

KIYOKAWA PLAFING NOUSTRY



#### 生産効率化:3T活動

## 基本原則

- ① ワンベスト(整理:不要品を削減)
- ② 置き場に表示(整頓:見える化)
- ③ 発注点を決める(適正在庫:欠品させない)











#### 原単位 = CO2排出量/生産数量

